

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „no_Legend“ vom 21. Juli 2020, 10:16

[Zitat von SchmockLord](#)

Ne, es müssen 15 Zeilen in Hackintool werden. Und die Thunderbolt Port (SSPxx) zählen nicht mit rein. Der Port, wo der Fenvi T919 kannst du aus meiner Sicht z.B. disable. Der braucht nur Strom, damit Bluetooth versorgt wird. Und Strom kriegt er nach meiner Erfahrung auch, wenn du ihn im Hackintool nicht einbindest. Mein Bluetooth geht ja auch noch.

"Ich glaube, ich werde die 2.0 von den Rear USB3 Ports deaktivieren, wenn man das überhaupt machen kann?"

Ja klar geht das, einfach die Zeile in Hackintool löschen.

Danke, dann setzt ich das so um.

Sollte man die Ports löscht, diese dann auch in config.plist mit uia_Exclude eintragen?

Gruß Robert