

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Cry0lized“ vom 22. Juli 2020, 16:43

[Zitat von no Legend](#)

Und wie hast du Sie angepasst?

Das mit dem anpassen war aufs USB Mapping bezogen. Ich habe die SSDT-UIAC-alternative1-USB-mapping.aml gelöscht und die SSDT-UIAC-alternative2-USB-mapping.aml in SSDT-UIAC.aml umbenannt und die dann auch in der config umbenannt. Eigentlich ein unnötiger Schritt, aber ich habs gern aufgeräumt 😄 Wenn dir die Alternative 2 so passt, brauchst du eigentlich nichts machen. Bei mir war Alternative 2 in der config nämlich voreingestellt 😊