

Hackintosh mit ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Beitrag von „ralf.“ vom 22. Juli 2020, 19:34

Alle B550 Boards haben bisher den gleichen Fehler. Endet immer bei

ACPI Error: 2 table load failures, 12 successful (20160930/tbxfload-342)

Nur die markierte zahl variiert dabei.

Eine DSDT hier hochladen wäre da ganz sinnvoll
<https://dortania.github.io/Get...al/dump.html#from-windows>

Und um den Fehler einzukreisen, mal einige Sachen im Bios deaktivieren, Vor allem PCIe4

Mit dem Fehler "ACPI Error: 2 table load failures, 10 successful (20160930/tbxfload-342)" einen Thread aufmachen wäre ganz sinnvoll.