

# Neues China Hackbook Projekt: KUU K1 mit Core i5-5257U

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. Juli 2020, 10:03

Hallo Chris!

Bei OpenCore-Guides lese ich immer wieder, daß man entweder SSDT-GPIO.aml oder SSDT-XOSI.aml verwenden soll. Du hast wohl beide in Deinem Clover drin. Zudem schreiben die hier <https://www.olarila.com/topic/...ab=comments#comment-64537> , daß man den ACPI-DSDT-Patch change \_OSI to XOSI deaktivieren muß, der bei Dir drin ist. Das könnte bei Dir das Problem vielleicht lösen.

Selbst wenn Du das Projekt hier beendet hast könnte es für die Zukunft hilfreich sein.