

Sleep/Wake funktioniert nach Framebuffer Patching unter Mojave, nicht unter Catalina - zweiter Bildschirm aber ohne Bild

Beitrag von „Sonny C.“ vom 23. Juli 2020, 21:03

Willkommen im Club 😊

Ich habe jetzt immerhin mein Bluetooth Problem lösen können - es lag tatsächlich an einer defekten Karte. Mit der neuen klappt es jetzt.

Bzgl. des Aufwach-Problems: Unter Mojave ging es ja bei mir. Ich installiere jetzt nach einem gescheiterten Versuch mit 10.15.6 nochmal Mojave und teste dann einfach mal, was passiert wenn ich update.

Ansonsten habe ich mir schon eine RX560 bestellt und hoffe das Problem dann durch deaktivieren der integrierten Grafik zu umgehen...