

Windows 10 - Mac OS im Dualbetrieb / ASRock H110M-DGS R3.0

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 24. Juli 2020, 14:03

Uffala - ist mir persönlich Alles zu fummelig (nichts Persönliches - Kabelaffe 🤪).

[topaLE](#)

Eine Efi bootet nicht - bitte die richtigen Begriffe verwenden. Du hast doch inzwischen Erfahrung in Sachen Vorgehensweise gesammelt. Schau erst mal zu, dass Du den Bootloaderstick zum Booten bekommst, bevor die Feinheiten der macOS-Einstellungen dran sind.

Ein Clover-Bootstick sollte mit einer unbearbeiteten EFI booten können, wenn ich nicht alles vergessen habe.