

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „curry36“ vom 25. Juli 2020, 00:34

Nachtrag: Das Problem konnte gelöst werden, indem ich AppleXCPMExtraMsrs, AppleCpuPmCfgLock und AppleXcpmCfgLock aktiviert habe. Seit gestern ist jedoch eine neue Firmware Version draußen, mit dieser klappt es nun auch ohne Patch und ohne die o.g. Einträge zu aktivieren.