

**Erledigt**

## **High Sierra auf Dell Latitude 3550**

**Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 27. Juli 2020, 09:35**

So, zur Info, ich habe jetzt beide Laptops am Laufen.

Nachdem ich noch mal alle [BIOS Einstellungen](#) kontrolliert

habe, war bei dem Laptop meiner Frau, bei den Bootparametern der Haken bei Legacy Boot nicht drin. Was das auch immer damit zu tun hat, das die Hardwarebeschleunigung nicht richtig funktioniert.

Auch egal, jetzt geht es.