

BIOS/Clover erkennt keine SSD

Beitrag von „kaai2503“ vom 27. Juli 2020, 22:00

[Zitat von apfel-baum](#)

hm, ok, verbinde mal "nur" die ssd für den install-vorgang, stöpsel soweit die anderen hdd- und ggf. ssd ab und installiere darauf osx. wobei ich zuerst windows installieren würde, platte abklemmen, und danach osx

ok, und bitte nochmal deine plattenanzahl-config-
edit ah 2hdd und 2 ssd

Windows ist bereits installiert und abgetrennt.

Es ist mir irgendwie Peinlich, aber ich habe jetzt einfach mal die SSD vom PCI auf einen Sata Slot umgesteckt und jetzt wird sie mir angezeigt. Jetzt muss ich grundlegend nur noch gucken, ob es funktioniert.