

nach OpenCore Intel Nuc kaputt?!

Beitrag von „SPIDER“ vom 28. Juli 2020, 07:51

[Zmileey](#)

Das mit der Batterie ist mMn ein CMOS Reset, dass macht man eigentlich, wenn man keinen Zugriff mehr auf das BIOS hat.

Du kannst Dir einfach einen passendes EFI (für Deinen NuC) auf einen in Fat32 formatierten USB Stick packen und nur in den BootLoader Booten, NVRAM Reset durchführen, bios auf standard zurück setzen.

Dann solltest Du eigentlich Win sauber installieren können. (Für OSX natürlich die entsprechenden Bioseinstellungen vornehmen) Glaube nicht, dass der Rechner Schrott ist.

Schreibe bitte mal die Hardware Infos zu dem Nuc in dein Profil und in die Signatur, wenn nicht schon vorhanden und ich werde versuchen, dir heute Abend nach Feierabend zu helfen.