

Hilfe bei Installation macOS Intel NUC7I5BNH

Beitrag von „real_hopeless“ vom 30. Juli 2020, 12:15

Nein ich habe nur einen Monitor am Start. Soundprobleme eigentlich auch nicht, wenn man von einem fiesem Fiepen und Rauschen aus den Harman/Kardon Lautsprechern nach einiger Zeit im Ruhezustand absieht.

In der EFI muss noch die Seriennummer etc. nachgetragen werden, siehe:

<https://dortania.github.io/Ope...by-lake.html#platforminfo>

Auf jeden Fall würde ich ein NVRAM Reset machen, wenn du das erste mal mit dem neuen EFI startest. Sollte im Picker angeboten werden.