

# **kein Bild von iGPU nach Monitorupgrade auf LG 34GN850-B**

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 31. Juli 2020, 15:45**

du kannst natürlich auch mal ausprobieren, jeweils nur 1 kabel im neuen monitor gesteckt zu haben und ob es damit läuft- wenn dem so ist, kann dein neuer monitor nicht -gleichzeitig- 2 signale handeln.