

Lenovo T420 + OpenCore + DW1520 BCM943224HMS wird nicht erkannt

Beitrag von „gllark“ vom 31. Juli 2020, 23:44

[ManuelW](#)

Du hast in deiner config.plist zwar den AirportBRCMFixupkext definiert, ich sehe aber die zugehörigen BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM3.kext nicht. Hast du die? Wenn nein, in die Kexts kopieren und in der config definieren. Sonst läuft die DW wahrscheinlich nicht.