

Lenovo T420 + OpenCore + DW1520 BCM943224HMS wird nicht erkannt

Beitrag von „ManuelW“ vom 1. August 2020, 08:36

Naja, sobald ich die BrcmPatchRAM2 und BrcmFirmwareData drin habe bootet er nicht mehr.

Das OC Bootmenu kommt und dann nur der Apfel aber kein Ladebalken.

Ich habe bisher leider auch keine config gefunden, die diese Brcm Geschichte enthält, wo ich mal anschauen könnte.