

Erledigt

HD4600 catalina und die Framebufferpatches

Beitrag von „grt“ vom 1. August 2020, 14:35

das "nicht greifende portlimit" war ein denkfehler meinerseits: das H81M hat 2 controller on board, beide unterm limit, so dass da gar nix greifen kann... die usb's werden alle erkannt, und machen keinen weiteren ärger. ich war nur irritiert, weil ich das mit den 2 controllern noch nicht kannte.