

Hackintosh für Audio Anwendungen und bischen Videoschnitt(4K) erstellen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. August 2020, 20:56

Du musst den RAM nicht runtertakten. Aber falls du die genannten Meldungen bekommst, dann ist das die Lösung.

Beim Netzteil bin ich sehr zufrieden mit dem 750 Watt Corsair RM750x.