

Asrock z390M itx HDMI funktioniert nicht.

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. August 2020, 23:37

Ich würde vielleicht erstmal tippen, dass der Framebuffer-Patch so noch nicht passt.



Ich weiß auch nicht sicher, ob der PCI-Root-Pfad so passt. Bei mir sieht er so aus:

PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)

Allerdings kenne ich dein Board nicht und weiß auch nicht, wie und ob du die Einträge hier noch anpassen oder ergänzen musst, tut mir leid!