

Nvidia Quadro 410 Kepler Catalina Problem

Beitrag von „ralf.“ vom 4. August 2020, 11:43

Die vermutliche HD630 im Bios deaktivieren. evtl SMBIOS 14,2