

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. August 2020, 22:18

## Zitat von Mondstaub

Einzig das mit dem Audio Interface via TB läuft leider nicht, d.h. mein Discrete 8 erkennt den TB Anschluss nicht(oder umgekehrt?). USB ist aber tipp topp! Unter Sys Report/PCI sind beide Ports aufgelistet als GC TitanRidge TB 3 Controller. Driver installed -Yes/ MSI -Yes.

Der zweite Port wird als GC Titan Ridge USB C 3.1 gelisted/ Name XHC5.

Habe ich eventuell etwas uebersehen?

Du kannst höchstens nochmal deine Thunderbolt-Einstellungen im Bios checken:



Ansonsten glaube ich nicht, dass du etwas übersehen hast. Es kann gut halt sein, dass der Treiber für das Interface die Thunderbolt-Netzwerkschnittstelle irgendwie braucht. Dann hilft definitiv nur Chip flashen, sonst ist das nicht möglich.