

Neues Tool: G-Flash - "flashrom"-GUI für macOS

Beitrag von „locojens“ vom 5. August 2020, 08:01

Ich muss gestehen das ich mit GFlash... auch noch keinen einzigen Chip erfolgreich flashen konnte, irgendwie mag mein Mac den CH341A wohl nicht. Wenn ich dann mit Bootcamp Windows starte und nichts geändert habe (am elektrischen Part Zange dran wie vorher und auch den Flasher) geht es unter Windows immer problemlos mit dem ASFlasher.

D.h. der CH341A und der Chip werden einwandfrei erkannt aber das war es dann auch schon.