

**Erledigt**

## **Umstellung auf openCore - Platte wird im BIOS nicht angezeigt**

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. August 2020, 20:13**

Dass die andere efi nicht gefunden wird, liegt oft daran, dass einige uefi Boards nicht nach der Bootx64.efi suchen, sondern nur nach den Windows Files.

Bitte 😊