

Erledigt

Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT

Beitrag von „Aluveitie“ vom 6. August 2020, 12:14

Nach diesem Guide <https://aplus.rs/2020/usb-mapping-why/> mein USB Mapping überarbeitet und IOKitPersonalities durch IOKitPersonalities_x86_64 ersetzt.

Seither funktionieren meine USB Sticks viel besser und reagieren schneller...