

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 6. August 2020, 13:55

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Chip wurde nicht mehr erkannt.

.. und das heißt nicht, dass er elektrisch defekt ist.

Ich hatte mal eine HD5770, die nicht mehr ansprechbar war, was am Bios-Chip lag (zerflasht).

Mit der Brücken-OP wurde das Bios ausgeschaltet - die Karte war ansprechbar und das Bios konnte neu geflasht werden.