

Erledigt

## Open core: Ivy bridge Energieverwaltung

Beitrag von „aufuk1“ vom 10. August 2020, 16:43

Nach dem, was ich im Internet gelesen habe, habe ich die Datei SSDT.aml in acpi verwendet und CpuPM und Cpu0Ist unter ACPI> DELETE deaktiviert, aber wenn ich sie mit 'Intel Power Gadget' betrachte, bewegt sie sich im Abschnitt Frequenz als immer noch gerade Linie. Wie kann ich das lösen? Ich füge die relevanten Bilder hinzu.

Danke dir.

---

Das Problem wurde behoben, es wurde behoben, nachdem die smbios-ID für macbookair5.2 ausgeführt wurde