

Erledigt

Ryzen 5 3600 & ASRock B450 Pro4 - kein Ethernet - OpenCore

Beitrag von „Heiko77“ vom 12. August 2020, 08:41

Versuch Mal eine ältere Version. Bei mir funktionieren auch nicht alle Versionen. Habe den selben Effekt bei der neuesten Version.