

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Mondstaub“ vom 12. August 2020, 21:37

[Zitat von JimSalabim](#)

[Mondstaub](#) Der Sinn, den Chip zu flashen, ist aber doch eben genau der, dass Thunderbolt wie am echten Mac funktioniert und somit auch Thunderbolt Local Node klappt? Oder sehe ich das falsch? Ich möchte allerdings auch nichts falsches behaupten.

[apfelnico](#) Weißt du hier vielleicht mehr?

Eben, das ist mir auch schleierhaft. Auch deshalb weil es bis und mit Sierra OS mit Alpine Ridge TB3 Karten ja anscheinend gut geklappt hat. Ich würde schon gerne schlau daraus werden und hoffe dass [apfelnico](#) uns ein wenig schlauer machen kann.