

USB3 läuft mal wieder nicht....

Beitrag von „Snead“ vom 12. August 2020, 23:26

Ich hatte auch vorher eine ältere versucht, die auch nicht funktioniert hat. Mit dem selben Resultat: nur 15 Ports und keine Wirkung der exclude Befehle. Versuchs mal, vielleicht ist es das ja schon.

EDIT: Habe gerade mal in dein EFI geschaut, der USBInjectAll den du benutzt, sollte schon der richtige sein. Dann muss der Fehler wohl woanders liegen.

Hast du die deiner Version entsprechenden, hier gelisteten Port Limit Patches drin?

[USB Port Limit Patches \(Zusammenfassung\)](#)

CMMChris

Port Limit Patches hat er aktualisiert, hat er oben geschrieben.