

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „apfelnico“ vom 13. August 2020, 01:31

schau mal hier: <https://dortania.github.io/Opencore-Toolbox/usb/misc/shutdown.html>