

SATA Gerät im System = Kernel Panic

Beitrag von „WeWin“ vom 14. August 2020, 07:08

[ozw00d](#) Ein Corsair 750W Netzteil.

Das Problem tritt leider auch mit verschiedenen Kabel und verschiedenen SATA HDD's und SSD's auf..

Wenn ich nen Ubuntu ganz normal booten kann mit der Festplatte an SATA angeschlossen, muss es doch an OC oder Catalina liegen?

Aber wiederum hat es ja mal funktioniert mit OC und Catalina.. 

Ich sehe kein Muster darin.