

Erledigt

Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von „h3o“ vom 14. August 2020, 15:54

Ich versuche mich gerade an meinem USB-Mapping (unter Zuhilfenahme von Hackintool). Leider kann ich nicht alle Ports zuordnen, weil mir entweder die passende Hardware zum anstecken fehlt oder mir in Hackintool die Belegung des USB-Slots nicht angezeigt wird.

Meinen aktuellen Kenntnisstand habe ich angehängt. Folgende Ports kann ich nicht zuordnen:

Name	Vermutung
HS02/SS02	USB-C @ F_U32C anders herum gesteckt
HS09/SS09	2. USB-A @ F_U32
HS11, HS12, HS13	muss zu den vier externen USB-A 2.0-Anschlüssen, F_USB1 oder F_USB2 gehören; ok, HS11 ist der USB 2.0 Hub "oben" im Motherboard; HS13 der USB 2.0 Hub "unten"