

Erledigt

HP Pavilion 15 p207ng Audio Probleme

Beitrag von „Michael1984“ vom 14. August 2020, 23:04

[MacPeet](#) ich habe mir deine Anregungen nochmal in Ruhe durchgelesen und mir meine Änderungen in der HPET und der DSDT angeschaut. Ich habe die Files zurück gesetzt und in beiden Dateien nur die Zahlen zwischen {} entfernt. Danach habe ich noch das HPET Element aus der DSDT entfernt und Voilá es funktioniert.

Vielen lieben Dank!