

Yoga 920

Beitrag von „Kneti64“ vom 15. August 2020, 22:42

Ich habe mal die Sachen gelöscht. Damit bootet das System auch.

Leider hat sich an der Fragestellung nichts geändert. Da Tastatur, Touchpad und Touchscreen wohl über I2C gehen, sehe ich keinen Weg ohne korrekt gepatchtes DSDT.

DSDT Patche habe ich nach Anleitung RehaMan gemacht.