

# **Dell Latitude E6520 Fehler bei HS Installation**

**Beitrag von „g-force“ vom 16. August 2020, 19:43**

Die Boot-Sequenz sollte nicht auf "Windows Boot Manager stehen", sonst geht`s immer direkt in Windows.