

Erledigt

Neuer Hackintosh 2020 - bitte um Absegnung

Beitrag von „DerJKM“ vom 18. August 2020, 14:35

Das passt nicht, das B365 Mobo hat Sockel 1151v2, für den 10400 brauchst du aber Sockel 1200