

**Erledigt**

## **Neuer Hackintosh 2020 - bitte um Absegnung**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. August 2020, 15:29**

USB Adapter ist nicht möglich, außer er hat einen BCM94360 Chip.