

Erledigt

GIGABYTE Z390 M GAMING: Ruhezustand funktioniert nicht mehr nach Update Mojave 10.14.5 => 10.14.6

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 19. August 2020, 12:11

OK, die EFI was ich geschickt habe ist von einem hackintosh-guru. Nicht mir. Ich wollte mal testen ob es funktioniert.

Hab nur die serials erneuert. Ist das die Sapphire 590 Nitro?