

Erledigt

GA X79-UD3 | i7 3930K - Hackintosh Problematik

Beitrag von „Robin0815“ vom 3. Mai 2013, 13:06

Danke nochmals für eure Hilfe, dennoch mag mein Hacky die DSDT nicht annehmen. Habe mich lange durchs Netz gewälzt und unzählige versuche gestartet aber nichts wollte wirklich funktionieren.

Bin auf den aktuellsten stable Bios (F11) aber scheinbar ist die Funktionalität mit einer DSDT eher dem zufall überlassen.

Bis auf Sleep habe ich dennoch alles ans laufen bekommen.

Audio läuft nun via VoodooHDA 2.7.2. Habe zuvor allerdings noch die AppleHDA aus Lion (Multibeast 4) übernommen.

Da weiß ich jetzt nicht ob das einen einfluss hatte.

Generell die Lösung schein ich gefunden zu haben, aber es lässt sich so für ich mich noch nicht umsetzen weil ich mit Hackintosh und DSDTs nicht viel gemacht habe. Gefunden bei Tony :

"Audio is running perfectly on this particular motherboard (like front panel mic/headphone switching). 5.1 analog audio is also working. What's required however is a DSDT that is set to ID 898 and that you use Toleda's Interim Realtek Ivy Bridge Lion AppleHDA. The Optimized Mountain Lion AppleHDA does not work as it sets all HDEF ID to 1."

Aber ich bin auch mit VoodooHDA zufrieden. Hab den ganzen Tag nur Kopfhörer an derMachine und bisher keinerlei Probleme (auch beim Front Panel nicht).

Ich werde meinen kompletten Durchgang dann nochmal in der präsentation meinerWorkstation erläutern.