

Fujitsu Q558 - Problem mit OpenCore-Config

Beitrag von „Joshi666“ vom 21. August 2020, 17:45

Hallo zusammen,

Ich brauch jetzt Hilfe es geht nicht anders...

ich hab erfolgreich auf einem Fujitsu Q-PC (Q558 i5 9400t 8GB DDR4 WD Black 256Gb nVME) MacOS Mojave installiert

Jetzt ist nur das problem das ich die installation ganz unkompliziert mit ner fertigen clover cfg gemacht habe

hab dann im efi den clover soweit angepasst wie möglich alles nix

Hab dann über jemanden zu OC gewechselt da hat einiges schon mal mehr funktioniert

Sound z.B

jetzt ist es aber so das ich nur noch 6mb video ram habe (Intel UHD 630) mit clover warens ca 1,5GB,

Desweiteren geht leider kein zweiter bildschirm

Und der hackintosh lässt sich nicht herunter fahren oder neu starteten

Kann mir da jemand helfen

am besten jemand der vllt einen Intel Nux based Hackintosh hat

Gewürzte Grüße Joshi