

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 21. August 2020, 17:48

[macdream](#) XMP ist ein Overclocking preset. Da kann es viele Fehlerquellen geben vom RAM selbst bis hin zum IMC der CPU.