

Installation von Catalina auf einem Dell Latitude 7390 2in1

Beitrag von „Simoni“ vom 22. August 2020, 11:40

[Claus](#)

Danke für den Tip. Nebenbei habe ich noch so ein kleines Projekt mit meinem alten Thinkpad 260, wo ich den Hinweis auch schon entdeckt habe. Aber das läuft wohl noch nicht so perfekt.

Zu meinem Problem dieses Eintrags:

Die Reparatur meiner WLAN-Karte war nicht so erfolgreich, deshalb hab ich mir eine neue DW1820a besorgt. Nach dem Einbau lief das OSX echt schlecht. WLAN wurde zwar angezeigt, aber konnte nicht verbunden werden. Zum Test habe ich auch nochmal den Installer gebootet, und ich blieb wieder an der gleichen Stelle wie früher stehen. Das Problem habe ich dann wie in diesem [Video](#) gefixt. WLAN und Bluetooth gehen jetzt ohne Probleme 😊

Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Audio. Irgendwie bin ich zu doof die richtige ALC für die Realtek-Karte (ID VEN_10EC&DEV_0225) zu finden. Hab' schon auf gut Glück alle Audio-Einstellungen von 1-33 durchprobiert, aber ohne Ergebnis. Sicher fehlt da noch ein Codec oder eine PCI-Einstellung, aber ohne genaue Kartenbezeichnung lässt sich schwer das Richtige finden.

Naja, und irgend etwas mit dem Powermanager stimmt auch noch nicht. Aber eins nach dem Anderen.

Also bis dann, ich berichte weiter!