

AMD Hackintosh Opencore Catalina 15.5 Installation - hängt bei Apple Logo

Beitrag von „nichtgutmithackis“ vom 22. August 2020, 12:06

[Zitat von ralf.](#)

PCIe4 am Besten deaktivieren

Probier den <https://www.hackintosh-forum.de/148131-efi-bs-beta4-zip/>

Danke für die Antwort. PCIe4 Unterstützung gibt es meines Wissens nach nur bei X570 und B550 Boards. Die Installation mit dem EFI hat geklappt. Kann mich lediglich nicht mit AppleID anmelden, jedoch ist dies sowieso kein für mich obligatorisches Feature.

Gruß