

MacOS Installation mit Catalina und Clover schlägt fehl

Beitrag von „gaston32“ vom 22. August 2020, 12:21

Guten Morgen,

ich habe ein Problem bei der Installation von MacOS Catalina 10.15.6 auf meinem Notebook.

Folgende Teile sind verbaut:

- Intel i5 1035G1
- 128GB SSD

Nach dem Booten kommt immer folgende Fehlermeldung:



Das Bild war nicht drehbar, jedenfalls habe ich die Funktion beim Posten nicht sehen können.

Die EFI befindet sich ebenfalls im Anhang.

Falls ihr noch Infos braucht, meldet euch gerne :)