

Erledigt

Hilfe bei Boot-USB Erstellung für Threadripper Hackintosh | OpenCore

Beitrag von „jogie_“ vom 22. August 2020, 15:29

Hallo zusammen,

ich bin neu in der Hackintosh-Welt und wollte gerne neben meinen Windows, unabhängig Mac OS installieren.

Habe mich an den Dortania's OpenCore Install Guide gehalten, hat so weit alles gelaapt.

Doch bei der Installation, genauer gesagt beim Booten gab es immer wieder Schwierigkeiten, die zu einer Panic führten.

So, der meist aufgetretene Fehler: "Panic diages file unavailbale".

So langsam gehen mir meine Weisheiten und die von Google aus, daher möchte ich euch um eure Hilfe bitten.

Könnt ihr bitte über meine Konfig.-Dateien drüber schauen, ob ihr möglicher weiße den Fehler findet,

eventuell auch Verbesserungen vornehmen könntet?

Anbei ein paar Grundlegende Informationen:

PC-Komponenten:

- AMD Threadripper 2950X
- ASRock X399 Taichi
- Ram: 64 GB
- AMD Radeon Pro WX 7100
- unabhängige MacOS SSD (Samsung 1TB EvoPlus)

(Falls weitere Auskünfte fehlen, bitte um Mitteilung)

Anbei der Link zu meinen Boot-Daten: <https://drive.google.com/drive...0Zy-6cud6-gep?usp=sharing>

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin echt am Verzweifeln.

Mit freundlichen Grüßen

Jogie_