

Erledigt

Hilfe bei Boot-USB Erstellung für Threadripper Hackintosh | OpenCore

Beitrag von „jogie_“ vom 22. August 2020, 17:43

[Zitat von Aluveitie](#)

Versuch mal mit `np ci=0x2000`

<https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Installation-Guide/shutdown-hpet-hid-legacy>

Habe ich auch schon versucht, funktioniert trotzdem nicht.