

# Rx 5500xt kein Sound über HDMI

Beitrag von „s3il3s“ vom 24. August 2020, 09:00

Moin

Ich habe gestern den Hacki meines Vaters aufgesetzt, und soweit läuft jetzt auch alles außer der Sound über HDMI. Benutzt wird eine XFX RX 5500XT Thic II. Der sound über Bluetooth funktioniert auch.

Finde auch im Internet nicht wirklich etwas aktuelles dazu. die einzigen einträge sind von vor 2 Jahren und handeln auch mehr von den NVIDIA WebDrivern.

Specs:

-ASUS TUF b450-Plus Gaming mit ALC887 als Soundchip.

-Ryzen 5 3600x

- XFX RX 5500XT Thic II

-BCM46920CS2

Falls jemand eine Idee hat würde ich mich über jede Hilfe sehr Freuen 😊