

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 24. August 2020, 18:08

Hi zusammen. War seit Dienstag im Urlaub, daher kamen keine Antworten von mir, sorry!

[Mondstaub](#) Geht dein Bluetooth immer noch nicht? Der interne USB-2.0-Header (F_USB) ist im USB-Mapping berücksichtigt, der muss nicht extra aktiviert werden. Du hast am Mapping nichts geändert, oder? Taucht der Controller denn in den Systeminformationen unter "USB" mit auf?



[Toskache](#) Ich bin wegen der DRM-Einschränkungen mit Prime immer nicht ganz im Bilde, weil ich kein Prime habe. Wenn Prime mit dem iMacPro1,1-SMBIOS in Safari nicht geht, wundert es mich jetzt jedenfalls auch nicht mehr, dass es auch mit iMac19,1 plus shikigva=80 nicht geht.

Waren jetzt sonst noch irgendwelche Unklarheiten oder Probleme offen oder hat sich alles geklärt?