

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 25. August 2020, 16:04

## [Zitat von traeu](#)

Im BIOS gibts ja soweit ich das gesehen habe keine Einstellungen, die die USB-Funktion der TB-Ports betreffen...

Doch, sehr wohl. Heißt bei mir sinngemäß "Support USB via Thunderbolt". Müsste in den Thunderbolt Settings sein. Wobei man da aufpassen muss. Die Ports sind ja USB-C Ports mit Thunderbolt 3 Funktion. Und wenn ich die Option richtig verstehe ist damit eher gemeint, dass wenn du ein TB3 Device dran hast, z.B. ein Dock, und das hat selber USB-Anschlüsse, dass die dann funktionieren und quasi über TB3 getunnelt werden. Aber genau weiß ich es nicht. Hab selber auch keine TB3 Geräte und bin darauf angewiesen das andere das für mich testen. Muss an der Stelle auch blind konfigurieren.