

# Hilfe bei Installation mit Sony VAIO SVF1421E2EW

Beitrag von „griven“ vom 25. August 2020, 16:09

Die macOS kompatible HD3000 war immer den Core Prozessoren vorbehalten die einfachen Pentiums haben leider immer die kastrierte "Intel HD" Grafik an Bord und die spielt mal so ganz und gar nicht mit macOS. So leid es mir tut aber das Vaio wird in der Konfiguration wohl leider kein MacBook werden 😞