

Erledigt

VEGA 64 / HEVC: Artefakte bei Videowiedergabe

Beitrag von „griven“ vom 26. August 2020, 15:41

iGPU ist aus dem Rennen wenn im Bios deaktiviert von der Seite kann also nichts kommen. Wenn in VideoProc der Haken bei der CPU leuchtet dann bedeutet das in aller Regel das der Software Encoder (rendering über die CPU) benutzt wird. Ansonsten wären aber ein paar mehr Details zu Deinem Setup spannend [Lenny5Aces](#) zum Beispiel welches SMBIOS verwendet wird (sollte bei dem Setup idealerweise iMacPro sein).