

# **MSI B460M Pro-VDH Wifi i5 10600K / Catalina Installation schlägt fehl**

**Beitrag von „DerJona1“ vom 27. August 2020, 17:11**

Das SSDT-RHUB habe ich reingepackt und auch in der config.plist übernommen. zusätzlich habe ich noch "ProtectSecureBoot"=False und

"ProtectUefiServices"=True hinzugefügt. Trotzdem nach wie vor das selbe Problem.